

新都工業(株) 平成30年 9月度 ハイスピード勉強会

平成 30年 9月 25日

《議題》

現場パトロール報告と周知



車両の作業区画がされており良好



電線との距離が近く、電線との接触により
重大事故の危険性がある



コンクリートブロックに養生がしてあり
良い。



《コメント》

現場パトロールでの写真をもとに、注意点や、良かった点など
意見を出し合いました。

安心・安全を徹底し、事故のない現場を目指すよう周知徹底
を行いました。