

平成29年10月 新都工業合同パトロール

平成29年10月12日



消火器・バケツの設置状況



タイヤ輪止め状況



ガス瓶設置状況

《コメント》

3か月に1回行う新都工業合同パトロールを行いました。今回はフレアー溶接と切梁の現場に行ってきました。上の写真は消火器・バケツ、タイヤ輪止め、ガス瓶設置状況です。ガス瓶以外は良好でしたが、ガス瓶が固定されていなかったのが改善指導をしました。その他に関しては、保護具の着用状況、安全帯の使用状況等良好で問題ありませんでした。次回は12月の予定です。